

Limpieza manual

El procedimiento de limpieza recomendado para los mangos del bisturí de seguridad Anzen™ es el siguiente:



1 Enjuague los mangos individualmente bajo agua corriente fría del grifo durante un (1) minuto.



2 Prepare una solución de limpieza con un limpiador enzimático según las instrucciones del fabricante, utilizando la concentración eficaz mínima y agua fría del grifo. Remoje los mangos en la solución de limpieza durante cinco (5) minutos.



3 Mientras los mangos están sumergidos en la solución de limpieza, limpie cada mango individualmente con un cepillo de cerdas suaves durante un (1) minuto.



4 Enjuague los mangos individualmente bajo agua corriente fría del grifo durante un (1) minuto.

5 Seque bien los mangos con un paño suave que no suelte pelusa.

Limpieza mecánica

Los parámetros de limpieza mecánica recomendados para el mango del bisturí de seguridad Anzen son los siguientes:

Parámetros del ciclo del lavador mecánico

Tratamiento	Duración (mm:ss)	Temperatura	Solución limpiadora
Lavado alcalino	04:00	60° C	Detergente alcalino concentrado Steris Prolystica 2X, 1 ml por litro (concentración eficaz mínima) o equivalente (según las instrucciones del fabricante)
Lavado	02:00	Agua caliente del grifo	Detergente neutro concentrado Steris Prolystica 2X, 1 ml por litro (concentración eficaz mínima) o equivalente (según las instrucciones del fabricante)
Enjuague	02:00	70° C	N/C
Secado	15:00	80° C	N/C

Esterilización

El bisturí de seguridad Anzen™ debe estar seco y completamente libre de tejido, líquidos corporales y soluciones de limpieza antes de la esterilización.

Se ha validado la esterilidad con el siguiente ciclo de esterilización con vapor:

Tipo de esterilización: Prevac	Pulsos depreacondicionamiento: 4	Temperatura mínima: 132° C
Duración total del ciclo: 3 min	Duración mínima del secado: 20 min	Envasado: Bolsa individual. No esterilizar con el cartucho.

NOTA: El procesamiento repetido tiene un efecto mínimo en los mangos de bisturí de seguridad Anzen. El final de la vida útil está determinado por el desgaste y los daños debidos al uso. No utilice mangos de bisturí si se observan signos de desgaste excesivo (p. ej., doblado, deformación, corrosión, decoloración o agrietamiento). Probado hasta 1.000 ciclos de autoclave.